





各県別の2020.12月末時点での地盤改良率状況



山形県 調査件数 743 件中 改良あり 53 件





宮城県 調査件数 901 件中 改良あり 53 件



岩手県 調査件数 35 件中 改良あり 0 件



福島県 調査件数 11 件中 改良あり 0 件



2020.12月末時点で 1690 件の地盤調査を行い、改良工事判定は 106 件、**改良率**にすると **6.3% !!**
 この中で、単純に軟弱地盤が要因の改良工事判定は半数以下です。ほとんどは、有機質表層土の
 すき取り忘れや造成工事の計画ミス、転圧不足等の施工不良が要因であることが多いです。
 このようなことから、改良工事を防ぐためには、**事前の施工計画・手順**が重要であることが見えてきます。